

TROTAPISTA EN BLVD. LAS QUINTAS

Construcción de trotapista
en blvd. las Quintas entre
carr. Torreón – San Pedro a
limite de Fracc. Villa
Romana.



Torreón, Coahuila
Obras Públicas



TRABAJO S

Se realizaron trabajos de limpieza, mejoramiento del terreno natural, se desplantaron terracerías en lo que es la trotapista con material de base industrial con un ancho de 2.90 con una longitud de 1.2 km a lo largo del camellón.




TRABAJOS

se colocaron árboles encinos y mezquites a lo largo del camellón, se colocó piedra laja, grava, arena a lo largo del camellón para áreas recreativas en su siguiente etapa.



TRABAJOS



PRELIMINARES



LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO.
DESPALME DE VEGETACION HASTA 50cm. DE ALTO
CORTE DEL TERRENO.
ESCARIFICACION AFINE Y COMPACTACION.
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE 2 1/2" A FINOS.



SUMINISTROS



EXCAVACION CON EQUIPO ZANJEADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PERIMETRAL DE CONCRETO PREFABRICADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO COLOR NEGRO REFORZADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO, BACHEO EN ZANJA EFECTUADA EN PAVIMENTO ASFALTICO.



TRABAJOS



ACABADOS

- RESANE Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN CORDONERIA,
- APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN GUARNICIONES,
- FABRICACION DE RAMPA PEATONAL EN ACCESO A "TROTAPISTA



TROTAPISTA



FABRICACION DE CORDON DE CONCRETO,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVILLA ROJA
TRITURADA,

